



- Legende
- Straßenachse
 - Emission Straße
 - Straße
 - ▨ Hauptgebäude
 - ▨ Nebengebäude
 - ▭ Kerngebiet
 - ① Punkt ohne Orientierungswertüberschreitung
 - ② Punkt mit Orientierungswertüberschreitung
 - Fassade m. Orientierungswertüberschreitung
 - (12) Objektnummer
 - ▨ Parkplatz



Brunnenstraße 10 - 30453 Hannover

Änderung B-Plan "Schulzentrum"
Neubau IGS Rinteln
Verkehrsanlagen

Schalltechnische Untersuchung
Beurteilung nach DIN 18005
Zustand vor Neubau

Maßstab: 1:1500

Unterlage 3.1

18.02.2019

(siehe dazu auch Tabelle Unterlage 2)

